

## BENNING PC-Win MM 10

Version: 3.2.2.0 für Windows® 98/ Me/ 2000/ XP/ Vista

Die Software BENNING PC-Win MM 10 dient der Darstellung der von dem Digital-Multimeter BENNING MM 10 aufgenommenen Messwerte auf dem PC oder Laptop. Die Software ermöglicht die Erfassung mit bis zu 60.000 (80.000) Messwerten. Die aufgenommenen Messreihen können zwecks Protokollierung und Weiterverarbeitung in eine Textdatei gespeichert werden. Die Messdatenübertragung erfolgt über eine optische Schnittstelle, so dass der PC/ Laptop galvanisch von dem Messsignal getrennt ist.

Zum Lieferumfang der Software BENNING PC-Win MM 10 gehören:

1. ein Stück CD Rom mit Software BENNING PC-Win MM 10,
2. ein Stück serielles Datenkabel mit USB-2.0 kompatiblen Anschluss und optischen Adapter passend zum MM 10.

### Erforderliche Hardware- und Systemvoraussetzungen:

1. IBM oder kompatibler PC.
2. Pentium II 500 MHz oder höher für Windows® 98/ Me, Pentium III 500 MHz oder höher für Windows® 2000/ XP, Pentium IV 2 GHz oder höher für Windows® Vista,
3. mindestens 64 MB RAM für Windows® 98/ Me, mindestens 128 MB RAM für Windows® 2000/ XP, mindestens 1 GB RAM für Windows® Vista,
4. minimale Monitorauflösung: 800 x 600 Punkte (16 Bit).
5. Betriebssystem Microsoft Windows® 98/ Me/ 2000/ XP/ Vista,
6. Mindestens 30 MB freie Speicherkapazität.

### Installation der Software BENNING PC-Win MM 10

1. Zur Installation der Software BENNING PC-Win MM 10 legen Sie die CD-Rom in das CD-Rom Laufwerk. Die Installation erfolgt automatisch.
2. Falls die Installation nicht automatisch abläuft, überprüfen Sie Ihren PC oder starten Sie die Datei "d:\PCWinMM10\setup.exe", wobei "d" das von Ihnen gewählte Laufwerk darstellt.
3. Folgen Sie der Installationsanweisung auf dem Bildschirm.
4. Nach einer erfolgten Installation wird im Windows® Startmenü die neue Programmgruppe "BENNING PC-Win MM 10" angelegt.

### Deinstallation der Software PC-Win MM 10

1. Zur Deinstallation der Software BENNING PC-Win MM 10 öffnen Sie über das Windows® Startmenu die Programmgruppe "BENNING PC-Win MM 10" und starten die Datei „Uninstall PC-WIN MM 10“.
2. Die Deinstallation erfolgt automatisch.

	Datum	Name		Nr. 4396 de
Ausgestellt:	22.08.2006	Kneffel		Bl. 1/2 Bl.
Geändert:	26.10.2007	FPS		
Geprüft:	17.12.2007	FPS		

**Theo Benning GmbH. & CO. KG.**  
**Münsterstraße 135 - 137**  
**D - 46397 Bocholt**  
**Tel : ++49 (0) 2871 93-0, Fax : ++49 (0) 2871 93-429**  
**[www.benning.de](http://www.benning.de)**  
**e-mail: [dupol@benning.de](mailto:dupol@benning.de)**